

Piano degli interventi urgenti - Art. 1 dell'OCDPC 1001 del 09.06.2023

| N° | ID | Comune interessato | Prov. | Soggetto Attuatore | Titolo Descrizione tecnica della misura | Durata misura (giorni) | Coordinate | CUP | Risorse art. 8 OCDPC n. 1001/2023 |
|--|-------|-----------------------|-------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| Elenco interventi art. 1, comma 3 lett. a), OCDPC 1001/2023 | | | | | | | | | |
| 1 | 10982 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Via Campi - Sgombero precauzionale unità abitative, per allagamento territorio - Ordinanza sindacale n. 04 del 18.01.2023 - EVACUAZIONE PER ALLAGAMENTI | 2 | 40°29'38.9"N 15°29'44.9"E | E47H23001120002 | 250,00 |
| 2 | 11004 | San Marzano sul Sarno | SA | Comune di San Marzano sul Sarno | Località: Via Gramsci e Traverse, Via Manzoni e Traverse, Via Berlinguer e Traverse - Fornitura di tubazioni flessibili per pompe idrovore, per liberare le abitazioni dall'acqua a seguito dell'evento alluvionale causato dalla rottura degli argini dell'acn | 1 | 40°46'10.9"N 14°35'26.7"E | H21J23000640004 | 367,22 |
| 3 | 11005 | San Marzano sul Sarno | SA | Comune di San Marzano sul Sarno | Località: Via Gramsci e Traverse, Via Manzoni e Traverse, Via Berlinguer e Traverse - Fornitura di attrezzature per pompe idrovore, per liberare le abitazioni dall'acqua a seguito dell'evento alluvionale causato dalla rottura degli argini dell'acn | 1 | 40°46'10.9"N 14°35'26.7"E | H21J23000640004 | 271,09 |
| Elenco interventi art. 1, comma 3 lett. b) | | | | | | | | | |
| 1 | 11030 | Calvanico | SA | Comune di Calvanico | Località: Cannolicchio - Ripristino della continuità idraulica del Vallone Cannolicchio | 90 - stima sommaria | 40°46'13.0"N 14°49'34.2"E | E86F24000010009 | 250 000,00 |
| 2 | 11053 | Casalbuono | SA | Comune di Casalbuono | Località: Vassallo - Lavori di ripristino dell'Acquedotto di adduzione idrica a servizio della casa albergo per anziani e messa in sicurezza e sistemazione della scarpata sottostante della relativa area. | 120 - stima sommaria | 40°13'22.8"N 15°40'37.2"E | I58H24000110001 | 100 000,00 |
| 3 | 11054 | Casalbuono | SA | Comune di Casalbuono | Località: Ponte del Re - Lavori di ripristino della strada comunale ponte del Re con rifacimento del muro di sostegno/sponda fluviale Calore. | 120 - stima sommaria | 40°11'31.2"N 15°42'46.8"E | I58H24000120001 | 150 000,00 |
| 4 | 11057 | Casalbuono | SA | Comune di Casalbuono | Località: Acquabianca - Lavori di ripristino della protezione spondale e messa in sicurezza della strada Acquabianca mediate la posa in opera di massi ciclopici. | 90 - stima sommaria | 40°12'36.0"N 15°43'08.4"E | I58H24000130001 | 80 000,00 |
| 5 | 10977 | Casaletto Spartano | SA | Comune di Casaletto Spartano | Località: San Domenico; Pateddo e Baccuta - Ripristino della percorribilità in sicurezza della strada mediante interventi di rifacimento pavimentazione (sottofondo e conglomerato bituminoso) | 30 - progetto esecutivo | 40°10'42.6"N 15°39'31.0"E | J67H24000130001 | 100 000,00 |

| N° | ID | Comune interessato | Prov. | Soggetto Attuatore | Titolo Descrizione tecnica della misura | Durata misura (giorni) | Coordinate | CUP | Risorse art. 8 OCDPC n. 1001/2023 |
|----|-------|--------------------|-------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 4 | 11034 | Celle di Bulgheria | SA | Comune di Celle di Bulgheria | Località: Località Lavinaio - Intervento di ripristino e messa in sicurezza del canale di scolo e della Strada Lavinaio di accesso alla linea ferroviaria Salerno Reggio Calabria alla frazione Poderia | 120 | 40°05'53.5"N 15°22'53.5"E | J88H23001570002 | 150 000,00 |
| 6 | 21053 | Ceraso | SA | Comune di Ceraso | Località: via del Fiume – Frazione S. Barbara - Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche: Ripristino via del Fiume | 150 - progetto di fattibilità | 40°10'36.9"N 15°15'20.8"E | G17H23001670002 | 250 000,00 |
| 7 | 11049 | Cicerale | SA | Comune di Cicerale | Località: via Vigna del Pozzo - Messa in sicurezza strada comunale e regimentazione delle acque meteoriche | 60 - stima sommaria | 40°20'47.8"N 15°06'41.6"E | D37H23001580001 | 47 200,00 |
| 8 | 11109 | Corleto Monforte | SA | Comune di Corleto Monforte | Località: Piazza Municipio - Messa in sicurezza tratti dell'alveo dei torrenti Rapi e Palata | 40 - Progetto definitivo | 40°26'07.3"N 15°22'51.8"E | G96F23000080003 | 66 000,00 |
| 5 | 10998 | Felitto | SA | Comune di Felitto | Località: Loc. San Vito - Sistemazione, ripristino sede Stradale San Vito , e messa in sicurezza. | 60 | 40°24'19.8"N 15°16'56.1"E | I37H23001340002 | 47 500,00 |
| 9 | 11031 | Futani | SA | Comune di Futani | Località: S. Caterina - Messa in sicurezza Vallone S. Caterina posto a monte del centro abitato | 180 - stima sommaria | 40°09'06.1"N 15°19'26.4"E | B68H23015820003 | 195 000,00 |
| 10 | 11028 | Futani | SA | Comune di Futani | Località: area a ridosso della SP 84 - Ripristino della funzionalità dell'area parcheggio a ridosso della SP 84 | 180 - stima sommaria | 40°09'01.0" 15°18'21.0" | B67H23003140003 | 175 000,00 |
| 11 | 11029 | Futani | SA | Comune di Futani | Località: Granci Vallone Ricosella - Lavori di consolidamento dell'area destinata a parcheggio oggetto di cedimenti strutturali, sita in Futani loc. Granci Vallone Ricosella. | 180 - stima sommaria | 40°09'04.7" 15°19'15.0" | B68H23015830003 | 200 000,00 |

| N° | ID | Comune interessato | Prov. | Soggetto Attuatore | Titolo Descrizione tecnica della misura | Durata misura (giorni) | Coordinate | CUP | Risorse art. 8 OCDPC n. 1001/2023 |
|----|-------|----------------------|-------|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 12 | 11044 | Ispani | SA | Comune di Ispani | Località: Santa Maria Le Piane - Ripristino della funzione idraulica del canale Cannicelli e messa in sicurezza di parte dell'abitato in loc. Santa Maria Le Piane – complesso ippocampo attraverso il rifacimento delle sponde e del fondo alveo nel tratto compreso fra la SS 18 e la foce. | 90 - da avviare | 40°04'46.0"N 15°34'27.0"E | B28H23015040001 | 80 000,00 |
| 13 | 11045 | Ispani | SA | Comune di Ispani | Località: Via Varco – San Nicola - Intervento di messa in sicurezza e ripristino della percorribilità di tratto della strada Comunale Varco – San Nicola | 45 - da avviare | 40°05'27.7"N 15°32'44.3"E | B27H23003630001 | 40 000,00 |
| 6 | 11026 | Maiori | SA | Comune di Maiori | Località: Lungomare di Maiori - Lavori di urgenza per il ripristino delle funzionalità dell'area del molo torrente regina lato sx | 15 | 40°38'51.4" 14°38'26.5" | F98H23000430002 | 4 880,00 |
| 14 | 11027 | Maiori | SA | Comune di Maiori | Località: Lungomare di Maiori - S.S. 163 - aree portuali - Lavori di urgenza per la sistemazione della ringhiera di protezione lungomare cittadino e di parte della pavimentazione e della pubblica illuminazione, danneggiate dalla mareggiata | 60 - stima sommatoria | 40°38'48.8"N 14°38'36.4"E | F98H24000180003 | 15 250,00 |
| 15 | 21049 | Mercato San Severino | SA | Comune di Mercato San Severino | Località: Frazione Acquarola alla via Fontana e via Cupitella di Coscia - Lavori di somma urgenza per rimozione detriti alla via Cupitella di Coscia e alla via Fontana alla frazione Acquarola, in seguito agli eventi meteorologici del 17-18 gennaio 2023 | 0 - concluso | 40°45'59.7"N 14°43'30.9"E | J18H23000090002 | 11 595,97 |
| 16 | 21050 | Mercato San Severino | SA | Comune di Mercato San Severino | Località: - fraz. Acquarola alla via Acquarola - Lavori di somma urgenza per i lavori di rimozione detriti in seguito agli eventi meteorologici del 17-18 gennaio 2023, alla frazione Acigliano, Acquarola ed Sant'Eustachio | 0 - concluso | 40°46'26.5"N 14°43'10.2"E | J18H23000080002 | 5 911,83 |
| 17 | 11061 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Zoppiello - Ripristino della percorribilità della strada comunale e del tratto fognario deteriorato | 20 - Stima sommatoria | 40°21'26.5"N 15°02'36.7"E | C67H23001450001 | 15 000,00 |
| 18 | 11063 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Molaro - Ripristino della percorribilità della strada comunale via Molaro | 60 - Stima sommatoria | 40°21'35.9"N 15°02'35.3"E | C67H23001460001 | 50 000,00 |

| N° | ID | Comune interessato | Prov. | Soggetto Attuatore | Titolo Descrizione tecnica della misura | Durata misura (giorni) | Coordinate | CUP | Risorse art. 8 OCDPC n. 1001/2023 |
|----|-------|--------------------|-------|-----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 19 | 11065 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Biancamano - Ripristino della percorribilità della strada comunale e del tratto murario crollato | 120 - Stima sommaria | 40°21'39.1"N 15°03'37.2"E | C67H23001470001 | 60 000,00 |
| 20 | 11066 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Zoppiello - Rifacimento attraversamento vallone San Pietro | 30 - Stima sommaria | 40°22'03.5"N 15°02'43.3"E | C68H23001100001 | 20 000,00 |
| 21 | 11069 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Maddalena - Vallone Vorro - Ripristino dell'attraversamento e messa in sicurezza delle gabbionate | 15 - Stima sommaria | 40°20'24.8"N 15°02'06.0"E | C68H23001090001 | 12 000,00 |
| 22 | 11071 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Maddalena - Ripristino della percorribilità della strada comunale e convogliamento delle acque meteoriche | 30 - Stima sommaria | 40°20'28.9"N 15°02'16.2"E | C67H23001430001 | 10 000,00 |
| 23 | 11073 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via San Vito - Ripristino della percorribilità della strada comunale via San Vito | 30 - Stima sommaria | 40°21'03.3"N 15°02'13.1"E | C67H23001420001 | 15 000,00 |
| 24 | 11075 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Pisciole - Ripristino della condotta e del pozzetto di raccolta nonché della viabilità di via Pisciole | 10 - Stima sommaria | 40°21'25.6"N 15°02'01.8"E | C67H23001410001 | 10 000,00 |
| 7 | 10983 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Via Insteia Polla - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Sgombero del materiale riversatosi sulla sede stradale, con stabilizzazione del terrapieno interessato | 3 | 40°31'07.9"N 15°29'49.3"E | E47H23001120002 | 2 079,00 |
| 8 | 10984 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Via Cappuccini/Vignali - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Disostruzione canali interessati e sgombero del materiale riversatosi sulle sedi stradali | 2 | 40°31'03.6"N 15°29'05.2"E | E47H23001120002 | 429,00 |

| N° | ID | Comune interessato | Prov. | Soggetto Attuatore | Titolo Descrizione tecnica della misura | Durata misura (giorni) | Coordinate | CUP | Risorse art. 8 OCDPC n. 1001/2023 |
|----|-------|--------------------|-------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|
| 9 | 10985 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Via Fornaci - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Disostruzione del canale Sarconi | 2 | 40°30'43.4"N 15°29'55.4"E | E47H23001120002 | 1 023,00 |
| 10 | 10986 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Loc. Intagliata - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Sgombero materiali | 2 | 40°31'55.12"N 15°28'38.80"E | E47H23001120002 | 1 210,00 |
| 11 | 10987 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Loc. Clive - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Sgombero materiale e adeguamento delle capacità di sfioro | 1 | 40°31'0.7"N 15°29'23.05"E | E47H23001120002 | 770,00 |
| 12 | 10988 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Loc. San Vito - Fontana delle Canne - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Sgombero materiale dalla sede stradale e ripristino regolarità del piano viabile | 1 | 40°30'22.19"N 15°31'12.59"E | E47H23001120002 | 495,00 |
| 13 | 10989 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Falde del monte Sarconi - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Movimentazione terreno, apporto materiale arido di cava e compattazione del fondo viario | 1 | 40°31'18.96"N 15°30'53.95"E | E47H23001120002 | 495,00 |
| 14 | 10990 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Loc. Pantuliani - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Pulizia e disostruzione canali di scolo, lavaggio e pulizia della strada pubblica | 1 | 40°31'18.68"N 15°29'01.85"E | E47H23001120002 | 605,00 |
| 15 | 10991 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Loc. Massicella - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Pulizia e disostruzione canale di scolo, lavaggio e pulizia della strada pubblica | 1 | 40°31'24.09"N 15°29'14.31"E | E47H23001120002 | 495,00 |
| 16 | 10992 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Loc. Massicella - Intervento di consolidamento e ripristino scarpata sottostrada | 30 | 40°31'24.28"N 15°29'13.53"E | E47H23001130002 | 200 000,00 |
| 25 | 10993 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Intagliata - Strada comunale Intagliata: intervento di consolidamento e ripristino scarpata sottostrada | 30 - stima sommaria | 40°31'55.34"N 15°28'38.16"E | E47H23002090002 | 160 000,00 |
| 17 | 10981 | Ravello | SA | Comune di Ravello | Località: Loc. Torello - Via Minori - Lavori di somma urgenza per il ripristino delle sicurezza ante evento del 18.01.2022 in via Minori relativo al crollo di parapetto in muratura. | 20 | 40°38'58.2"N 14°37'18.9"E | J25F23000430002 | 15 166,22 |

| N° | ID | Comune interessato | Prov. | Soggetto Attuatore | Titolo Descrizione tecnica della misura | Durata misura (giorni) | Coordinate | CUP | Risorse art. 8 OCDPC n. 1001/2023 |
|----|-------|--------------------|-------|-------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 18 | 11020 | Roccadaspide | SA | Comune di Roccadaspide | Località: via delle Querce - Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità della strada comunale via delle Querce | 20 | 40°24'51.5" 15°11'16.7" | H47H23000910002 | 77 914,28 |
| 26 | 11022 | Roccadaspide | SA | Comune di Roccadaspide | Località: Mancose Frazione Carretiello - Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità della viabilità in località Mancose | 30 - affidamento lavori | 40°27'32.8" 15°11'35.6" | H48H23000180002 | 150 803,60 |
| 27 | 11021 | Roccadaspide | SA | Comune di Roccadaspide | Località: Via Cesine Sottane - Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità della viabilità in località Cesine Sottane | 22 - affidamento lavori | 40°25'15.4" 15°12'08.1" | H48H23000170002 | 92 133,15 |
| 19 | 11032 | Roccalgoriosa | SA | Comune di Roccalgoriosa | Località: Via del Mare - Intervento di messa in sicurezza della s.p. n. 17b e delle aree pertinenziali alla scuola materna e del centro di aggregazione della frazione Acquavena | 45 | 40°04'51.2" 15°26'57.4" | I57H23001450001 | 30 000,00 |
| 28 | 11107 | Roccalgoriosa | SA | Comune di Roccalgoriosa | Località: San Cataldo - Intervento di sistemazione idraulica e difesa dal dissesto idrogeologico in loc. San Cataldo | 150 - stima sommatoria | 40°06'23.7"N 15°26'17.6"E | I58H23000570001 | 300 000,00 |
| 29 | 11038 | Roccalgoriosa | SA | Comune di Roccalgoriosa | Località: Via Roma - Intervento di rifacimento del muro di sostegno di Via Roma per la messa in sicurezza della strada comunale e di parte del centro abitato (centro storico) cittadino. | 45 - stima sommatoria | 40°06'33.2"N 15°25'53.8"E | I57H23002580001 | 25 000,00 |
| 30 | 11039 | Roccalgoriosa | SA | Comune di Roccalgoriosa | Località: Via San Mercurio - Intervento di rifacimento delle opere murarie di controripa e sostegno lungo la S.P. 62 - centro abitato cittadino per la messa in sicurezza della S.P. 62 e di parte del centro abitato cittadino. | 90 - stima sommatoria | 40°06'36.6"N 15°26'07.6"E | I57H23002590001 | 60 000,00 |
| 31 | 11042 | Roccalgoriosa | SA | Comune di Roccalgoriosa | Località: Via Palazzo La Quercia - Intervento di rifacimento del muro di Via Palazzo La Quercia per la messa in sicurezza della strada e di parte del centro storico cittadino | 45 - stima sommatoria | 40°06'34.7"N 15°25'52.3"E | I57H23002600001 | 30 000,00 |

| N° | ID | Comune interessato | Prov. | Soggetto Attuatore | Titolo Descrizione tecnica della misura | Durata misura (giorni) | Coordinate | CUP | Risorse art. 8 OCDPC n. 1001/2023 |
|----|-------|--------------------|-------|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 32 | 11043 | Roccagloriosa | SA | Comune di Roccagloriosa | Località: Via San Mercurio - Intervento di rifacimento del muro lungo la S.P. n. 62 per la messa in sicurezza della strada e di parte del centro storico cittadino | 45 - stima sommaria | 40°06'35.8"N 15°26'06.6"E | I57H23002610001 | 30 000,00 |
| 20 | 10978 | Rofrano | SA | Comune di Rofrano | Località: Abbenante/Pozzillo - Lavori di somma urgenza per "Sistemazione e messa in sicurezza del tratto di strada comunale Pozzillo - Salice | 30 | 40°12'54.0"N 15°24'48.2"E | B72D23000050001 | 88 837,19 |
| 33 | 10979 | Rofrano | SA | Comune di Rofrano | Località: Abbenante/Pozzillo - Lavori di somma urgenza per "Sistemazione e messa in sicurezza del tratto di strada comunale Pozzillo - Salice. Lavori di completamento | 100 - progetto esecutivo | 40°12'54.0"N 15°24'48.2"E | B75F23000130001 | 184 612,61 |
| 21 | 11023 | Roscigno | SA | Comune di Roscigno | Località: località Cerrina - Rispristino strada comunale con con spostamento del tracciato della sede viaria | 120 | 40°24'32.4" 15°19'37.2" | I97H23001080001 | 65 000,00 |
| 34 | 11136 | Roscigno | SA | Comune di Roscigno | Località: Via G. Lorenzo - Messa in sicurezza area mediante la realizzazione di una palificata in c.a. | 90 - stima sommaria | 40°23'60.0"N 15°20'55.1"E | I98H23001010001 | 96 000,00 |
| 35 | 11024 | Roscigno | SA | Comune di Roscigno | Località: Cerrina - Ripristino della stabilità e tenuta delle opere idrauliche, rimozione, demolizione e scavo delle opere danneggiate dalla piena. Ripristino della relativa pavimentazione stradale | 90 - in progettazione | 40°24'02.6" 15°20'46.1" | I98H23001020001 | 45 000,00 |
| 36 | 11051 | Sala Consilina | SA | Comune di Sala Consilina | Località: Via Mezzana (Campigliole) - Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza stradale di Via Mezzana (Campigliole) | 30 - Progetto di fattibilità t.e. | 40°22'54.3"N 15°34'34.0"E | J37H24000210001 | 75 000,00 |
| 37 | 11082 | Sala Consilina | SA | Comune di Sala Consilina | Località: Via Varco La Rena - Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza stradale | 30 - progetto di fattibilità | 40°24'21.0"N 15°33'45.0"E | J37H24000220001 | 235 000,00 |

| N° | ID | Comune interessato | Prov. | Soggetto Attuatore | Titolo Descrizione tecnica della misura | Durata misura (giorni) | Coordinate | CUP | Risorse art. 8 OCDPC n. 1001/2023 |
|----|-------|-----------------------|-------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 22 | 10995 | San Giovanni a Piro | SA | Comune di San Giovanni a Piro | Località: Torre Oliva - Messa in sicurezza muro di confine sud ovest del cimitero comunale alla frazione scario | 180 | 40°03'38.2"N 15°30'05.3"E | H82F23000260002 | 200 000,00 |
| 38 | 10996 | San Giovanni a Piro | SA | Comune di San Giovanni a Piro | Località: Tre Mulini - Messa in sicurezza strada comunale Vecchia Occhiani alla loc. Tre Mulini | 180 - stima sommaria | 40°03'22.1"N 15°28'02.4"E | H87H23001970002 | 195 000,00 |
| 39 | 10997 | San Giovanni a Piro | SA | Comune di San Giovanni a Piro | Località: Scario - Vallone Tettarelle - Manutezione dell'alveo del vallone Tettarelle con asportazione del materiale litoide e legnatico accumulato. Interventi di consolidamento puntuali con tecniche di ingegneria naturalistica | 90 - stima sommaria | 40°03'29.1"N 15°29'30.9"E | H88H23014160002 | 190 000,00 |
| 23 | 11006 | San Marzano sul Sarno | SA | Comune di San Marzano sul Sarno | Località: Via Gramsci e Traverse, Via Manzoni e Traverse, Via Berlinguer e Traverse - Rimozione e smaltimento dei detriti lungo le strade cittadine a seguito dell'evento alluvionale causato dalla rottura degli argini dell'acn del 17.01.2023. | 70 | 40°46'10.9"N 14°35'26.7"E | H29J23000640004 | 9 150,00 |
| 24 | 11007 | San Marzano sul Sarno | SA | Comune di San Marzano sul Sarno | Località: Via Gramsci e Traverse, Via Manzoni e Traverse, Via Berlinguer e Traverse - Servizio straordinario di ritiro ingombranti presenti sul territorio comunale oggetto di allagamento causato dalla rottura degli argini dell'acn | 70 | 40°46'10.9"N 14°35'26.7"E | H29J23000640004 | 24 204,45 |
| 25 | 11009 | Sapri | SA | Comune di Sapri | Località: Via Carducci - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico torrente brizzi | 25 | 40°04'16.2"N 15°38'17.9"E | F58H23000350001 | 120 000,00 |
| 40 | 11011 | Sapri | SA | Comune di Sapri | Località: Santa croce - Interventi di ripristino funzionalità della condotta sottomarina | 50 - in corso | 40°04'17.8"N 15°37'23.3"E | F58B23000800005 | 60 000,00 |
| 41 | 11091 | Sapri | SA | Comune di Sapri | Località: Via Pirandello - Intevento di ripristino della funzionalità del vallone delle Viole | 60 - Stima sommaria | 40°04'03.8"N 15°38'17.0"E | F58H23000990005 | 200 000,00 |

| N° | ID | Comune interessato | Prov. | Soggetto Attuatore | Titolo Descrizione tecnica della misura | Durata misura (giorni) | Coordinate | CUP | Risorse art. 8 OCDPC n. 1001/2023 |
|--|-------|----------------------|-------|--|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 42 | 11093 | Sapri | SA | Comune di Sapri | Località: località Trovatella - Intervento di ripristino della sponda del canale della Trovatella | 20 - Stima sommaria | 40°04'46.4"N 15°37'38.3"E | F58H23001000005 | 60 000,00 |
| 26 | 11012 | Valva | SA | Comune di Valva | Località: contrada Ariella - Ripristino della funzionalità del "Centro di raccolta comunale" | 10 | 40°43'48.0" 15°15'36.0" | C88C23000210002 | 5 000,00 |
| 27 | 11013 | Valva | SA | Comune di Valva | Località: Strada Ariella - Intervento di ripristino della percorribilità della strada consistente nel consolidamento della sede stradale, sistemazione dei canali di scolo e successiva ricostituzione con misto cementato e tappeto bituminoso | 20 | 40°44'15.0 15°15'45.1" | C87H23001260002 | 20 000,00 |
| 28 | 11014 | Valva | SA | Comune di Valva | Località: Piazza Nassirya - Rimozione detriti e fango e successiva messa in sicurezza della pavimentazione in Piazza Nassirya e zone limitrofe | 5 | 40°44'26.5" 15°16'13.2" | C82F23000260002 | 5 000,00 |
| 29 | 11015 | Valva | SA | Comune di Valva | Località: Vallone Fichi della Greia - Intervento di ripristino della percorribilità della strada | 10 | 40°45'57.4" 15°14'53.7" | C87H23001270002 | 10 000,00 |
| 30 | 11019 | Valva | SA | Comune di Valva | Località: Vallone Mezzana - Intervento di ripristino della percorribilità delle strade adiacenti il Vallone Mezzana mediante la pulizia della sede stradale dal fango e dai detriti e la disostruzione dei fossi di guardia | 10 | 40°42'49.2" 15°15'01.7" | C87H23001280002 | 10 000,00 |
| 43 | 11018 | Valva | SA | Comune di Valva | Intervento di sistemazione del manto di copertura e ripristino della funzionalità degli impianti del Micronido | 10 - lavori in corso | 40°44'08.6" 15°16'13.1" | C81J23000980002 | 5 000,00 |
| Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile | | | | | | | | | |
| 31 | 11033 | Provincia di Salerno | SA | Ufficio di staff funzioni tecnico-amministrative – Protezione Civile, Emergenza e Post-emergenza | Benefici normativi previsti dagli artt. 39 e 40 D.Lgs. 1/2018: Rimborsi alle Associazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza. | 8 | | | 5 914,40 |
| | | | | | | totale | | | 5 248 563,01 |