



# REPORT FOTOGRAFICO



FOTO 1 PIAZZALE LATO NORD



FOTO 2 LATO NORD – AREA DEPOSITO MPS






FOTO 3- LATO NORD – AREA DEPOSITO MPS



FOTO 4- LATO NORD – SMR01






FOTO 5- LATO NORD – SMR01




FOTO 5- AREA CERNITA VETRO





FOTO 6- AREA CERNITA VETRO




FOTO 6- AREA SMR02






FOTO 7 - AREA SMR02



FOTO 8- AREA SMR01





FOTO 9 - A SX SONO POSIZIONATE LE AREE DEPOSITO TEMPORANEO LATO NORD  
A DX SI INTRADEVE IL MURO DEI BOX COPERTI




FOTO 10 - A SX SONO POSIZIONATE LE AREE DEPOSITO TEMPORANEO LATO EST  
A DX SI INTRADEVEDONO I BOX DEPOSITO TEMPORANEO SOVVALLO





FOTO 11 – SETTORE MESSA IN RISERVA SMR03 - BOX COPERTI CON RIFIUTI



FOTO 12 – SETTORE MESSA IN RISERVA SMR03 - BOX COPERTI CON RIFIUTI





FOTO 13 – SETTORE MESSA IN RISERVA SMR03 - BOX COPERTI CON RIFIUTI



FOTO 14 – A SX SETTORE MESSA IN RISERVA SMR03  
A DX BOX AREA DEPOSITO TEMPORANEO LATO SUD





FOTO 15 - A DX SONO POSIZIONATE LE AREE DEPOSITO TEMPORANEO LATO EST  
A DX SI INTRAVEDONO I BOX DEL SETTORE MESSA IN RISERVA SMR06




FOTO 16 - AREE DEPOSITO TEMPORANEO LATO SUD





FOTO 17 – INTERNO CAPANNONE SETTORE CONFERIMENTO COREPLA



FOTO 18 – INTERNO CAPANNONE VISTA IMPIANTO NON IN FUNZIONE






FOTO 19 – INTERNO CAPANNONE VISTA IMPIANTO NON IN FUNZIONE



FOTO 20 – INTERNO CAPANNONE VISTA SETTORE MESSA IN RISERVA SMR05





FOTO 21 – INTERNO CAPANNONE VISTA SETTORE MESSA IN RISERVA SMR05




FOTO 22 –INGRESSO LATO OVEST CAPANNONE



